


Nemcsak a tél beköszöntével, hanem ilyenkor, a tavasz kezdetekor is érdemes ellenőrizni a vízmérőket. A házi ivóvízhálózat részét képező vízmérőakna tisztán tartásáról és a vízmérők épségének megőrzéséről a Felhasználó köteles gondoskodni. Érdemes megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerülhetőek legyenek a mérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségei.

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság szakembereinek javaslata alapján a tartós fagyok elmúltával célszerű megvizsgálni a vízmérőakna állapotát, különösen a hétvégi házakban. Az akna alapos kiszellőztetésével a mérők megóvhatóak a korróziótól (a szellőztetés után az akna megfelelő lezárásáról gondoskodni kell). Amennyiben hosszú ideig nem volt fogyasztás, akkor ivásra, főzésre történő felhasználás előtt ajánlatos a víz kiengedése. A kerti csapokat csak akkor tanácsos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.

Az ÉRV ZRt. munkatársai gyors és egyszerű megoldást javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: a Felhasználók zárják el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és nézzék meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék ennek ellenére pörög, illetve egyéb módon észlelhető fogyasztás, akkor valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért szakemberrel át kell nézetni a rendszert.

Ha normál felhasználás mellett a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, akkor is meghibásodás feltételezhető a hálózaton, ebben az esetben is szükséges a baj forrásának felkutatása, és a hibás szerelvény vagy vezeték javíttatása.

Probléma esetén forduljon a nap 24 órájában működő Központi Diszpécserszolgálat munkatársaihoz a **06-48/514-550** telefonszámon!



**Tavasszal is ellenőrizze a vízmérője állapotát, hiszen a fogyasztásmérők rendeltetésszerű működtetése a közös érdekünk!
Köszönjük az együttműködését!**