



LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ HASZNOS TAVASZI TUDNIVALÓKRÓL

ELLENŐRIZZE TAVASSZAL IS AZ IVÓVÍZMÉRŐT ÉS AZ IVÓVÍZMÉRŐ AKNÁJÁT!

MIÉRT AJÁNLUJUK AZ ELLENŐRZÉST?

- A házi ivóvízhálózat részét képező ivóvízmérő-akna tisztán tartásáról és az ivóvízmérő épségének megőrzéséről a felhasználó köteles gondoskodni.
- Érdemes megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerülhető legyen az ivóvízmérőóra meghibásodásának, illetve a vízfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költsége.
- Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. szakembereinek javaslata alapján a tartós fagyok elmúltával célszerű megvizsgálni az akna állapotát, különösen a hétfégi házakban.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

- Az akna alapos kiszellőztetésével az ivóvízmérő megóvható a korróziótól.
- A kerti csapot csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várható fagy, ugyanis a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezetet.
- Az ÉRV. ZRt. munkatársai gyors és egyszerű megoldást javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére:
 - ✓ A felhasználók zárják el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és vizsgálják meg az ivóvízmérőt.
 - ✓ Ha a legkisebb csillagkerék ennek ellenére pörög, akkor valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert.
 - ✓ Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez az ivóvízmérő, akkor is meghibásodás feltételezhető a hálózaton.
 - ✓ Ebben az esetben is szükséges a baj forrásának felkutatása, és a hibás szerelvény vagy vezeték megjavíttatása.

PROBLÉMA ESETÉN

Központi hibabejelentés 0-24 óra között: 80 224-242/1-es menüpont vagy diszpecser@ervzrt.hu elérhetőségeken. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre.

Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a szerkezetek rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.ervzrt.hu

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT.

*Minden cseppben
jelen vagyunk*